Teilsanierung der Kapelle Steinebrunn

Kostenzusammenstellung:

Dachsanierung inkl. Gerüst	138.000,00
Äussere Malerarbeiten	8.000,00
Elektroinstallation Kontrolle	2.000,00
Unvorhergesehenes/Feuchteschäden	8.000,00
Bauleitung	4.000,00
Total:	**160.000,00**